



रामेछाप नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
रामेछाप बजार, रामेछाप
३ नं. प्रदेश, नेपाल
२०७३

रामेछाप नगरपालिका, रामेछाप जिल्ला

माघ २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	६,५८१									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	६,५५४	६,३९४	१६०	१६०			लाभग्राही, रामेछाप नगरपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	६,३९४	६,३८५	९	१६९			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	६,३८५	५५७८	८०७		९७६	लाभग्राही र रामेछाप नगरपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	६,३८५	५५६४	८२१		८३०	लाभग्राही, रामेछाप नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	६,३८५	५,५९०	७९५		७९५	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	५,५९०	४८०५	७८५		१,७४९	लाभग्राही र रामेछाप नगरपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	५,५९०	४७७१	८१९		१,६२३	लाभग्राही, रामेछाप नगरपालिका			



								पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU		३ नं. प्रदेश २०७३	नेपाल
	भुक्तानी संख्या	५,५९०	४,६७४	९९६			१,७११	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	९६०									
	पहिलो किस्ता	९६०	६	९५४							
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छ्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	१,८४१					
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या						
प्रवलीकरण संख्या						

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	७	Thapa Tol, Sera Tol, Saunegaun, Hawaldar			The settlement is safe from mass



		Tol,Bohora Tol,Serabesi (same as Sera Tol),Sanghutar bazar,Laxmibas घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ०,- १५,६०,३०,२५,६०,४५		३ सं. प्रदेश, नेपाल २०७३	movements.,The settlement is safe from mass movements.,The settlement is safe from mass movements.,Landslide triggered by earthquake and intense rainfall. Drainage, crack sealing, bioengineering, construction of retaining structures and changes of crop types are recommended.,No active landslide in or near the village.,The settlement is safe from mass movements.,There is no active landslide at or near the village.
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	१				
सार्वभूमि बस्ति	०				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागि २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	१०					

हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/वस्ती/ गाउँ						
--	--	--	--	--	--	--

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:
●
उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
●
सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:
●

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
●ढुंगा	घन मि.	११०,९७४					
●गिट्टी	घन मि.	११,४२३					
●बालुवा	घन मि.	१३,२२८					
●काठ	क्यु फिट	३६७,३३७					
●सिमेन्ट (PPC)	बोरा						
●सिमेन्ट (OPC)	बोरा	१०६,८६४					
●रड	किलो ग्राम	१,१५६,१९५					
●जस्ता पाता	बन्डल	१५,०१४					
●इट्टा	गोटा	९३४,२१२					

रामेछाप नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)
 श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर								
सव-इन्जिनियर								
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा		२८६					
	७-दिने तालिम		२८०					
	५०-दिने तालिम		६					
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

-

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

-

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न दिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

-



बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा



समाधानका उपायहरु



तयार पार्ने

नाम:

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क:

पेश गर्ने

नाम: जान बहादुर खड्का

पद: नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क:

रामेछाप नगरपालिका सर्वेक्षण, २०७५

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वीकृत गर्ने:

नाम: नर बहादुर थापा मगर

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: